

alphaDUR mini



Handbuch

Version 1.5



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	6
2	Handbuch.....	7
2.1	Schriften.....	7
2.2	Textboxen.....	7
3	Hinweise zu den Prüfsonden.....	8
3.1	Auswahl einer Prüfsonde.....	8
3.2	Handhabung der Prüfsonden.....	8
4	Allgemeine Hinweise zur Bedienung.....	10
4.1	Tasten.....	10
4.2	Statuszeile.....	11
4.3	Die Menüs.....	11
4.4	Texteingabe.....	11
4.5	Das Zahlenfeld.....	13
5	Durchführung einer Messung.....	14
5.1	Anforderungen an die Probe.....	14
5.2	Messparameter.....	16
5.3	Messvorgang.....	16
5.4	Das Messfenster.....	17
5.4.1	Tastenbelegung des Messfensters.....	18
5.5	Statistik.....	18
5.5.1	Anzeige der Statistik.....	18
5.6	Protokolldruck.....	20
6	Messparameter.....	21
6.1	Beschreibung.....	21
6.2	Verwaltung der Messparametersätze.....	22
6.2.1	Messparameter bearbeiten.....	22
6.2.2	Messparameter speichern.....	23
6.2.3	Messparameter laden.....	23
6.2.4	Messparameter löschen.....	23
7	Umwertung von Härtemesswerten.....	24
7.1	Auswahl der zu verwendenden Umwertungsnorm.....	25
8	Werkstoffkalibrierung.....	25
9	Speicherfunktionen.....	29

9.1 Neue Messreihe anlegen.....	30
9.2 Messung einer vorhandenen Einzelmessreihe fortsetzen.....	30
9.3 Neue Serienmessung anlegen.....	31
9.4 Messung einer vorhandenen Serienmessung fortsetzen.....	31
9.5 Messreihen oder Serienmessungen löschen.....	31
9.6 Messreihe anzeigen.....	32
9.7 Messreihen auf einen USB-Stick kopieren.....	32
9.7.1 Format der CSV-Dateien.....	33
9.7.1.1 Einzelmessreihen und untergeordnete Messreihen einer Serienmessung.....	33
9.7.1.2 Serienmessungen Zusammenfassung.....	33
10 Systemeinstellungen.....	36
10.1 Sprache.....	36
10.2 Zeit.....	36
10.3 Datum.....	36
10.4 Konfiguration.....	36
10.4.1 Datumsformat.....	36
10.4.2 SCALE-Taste.....	37
10.4.3 MAT-Taste.....	37
10.4.4 Abfrage ob die Messwerte als Messreihe gespeichert werden sollen.....	37
10.4.5 Abfrage ob die Messwerte ausgedruckt werden sollen.....	37
10.4.6 Einheit für Zugfestigkeit.....	38
10.5 Werkseinstellungen.....	38
10.6 Systeminformationen.....	38
11 Überprüfung und Wartung des Gerätes.....	39
12 Das UCI-Verfahren.....	40
13 Information zur Entsorgung.....	42
13.1 English.....	42
13.2 Français.....	42
13.3 Italiano.....	42
13.4 Español.....	43
14 Technische Daten.....	44
15 Anhang 1: Gültigkeitsbereiche für Härteumwertung.....	45
15.1 DIN EN ISO 18265 - Feb.2014.....	45

15.2 ASTM E140 - 12b (2019).....	47
16 Anhang 2: Lizenzinformationen.....	48

1 Einleitung

Das alphaDUR mini ist ein tragbares Gerät zur Prüfung der Härte von Werkstoffen. Die Vickershärte wird mit dem UCI-Verfahren (Ultrasonic Contact Impedance) gemessen.

Das alphaDUR mini bietet die Möglichkeit, die gemessene Vickershärte nach DIN EN ISO 18265 oder ASTM E140 in andere Skalen umzuwerten.

Das alphaDUR mini verfügt über einen Messwertspeicher in dem bis zu 100.000 Messwerte mit Datum, Uhrzeit und Messparametern abgespeichert werden können.

Die Messwerte werden in Messreihen organisiert. Als Messreihe wird eine Zusammenfassung von mehreren Messwerten bezeichnet. Es können sowohl Einzelmessreihen als auch Serienmessungen mit mehreren untergeordneten Messreihen aufgenommen werden.

Die gespeicherten Messreihen mit den zugehörigen statistischen Daten können jederzeit ausgedruckt, angezeigt oder auf einen USB Stick kopiert werden.

2 Handbuch

2.1 Schriften

Bedienelemente	Bedienelemente
TASTE	Tasten
Standardtext	Beschreibungen und Erläuterungen in Textform
<u>Wichtige Hinweise</u>	Wichtige Hinweise und Anmerkungen

2.2 Textboxen

Bedienelemente	Erklärungen von Funktionen und Bedienelementen sind blau umrahmt.
Eingabefelder	Grüne Felder beschreiben Benutzereingaben und Parameter
Informationen	Informationen und Hinweise sind gelb hinterlegt
<u>Wichtige Hinweise</u>	Wichtige Hinweise und Warnungen werden in roten Boxen dargestellt


3 Hinweise zu den Prüfsonden

3.1 Auswahl einer Prüfsonde

Die alphaDUR-UCI-Sonden sind mit den Prüflasten 10, 20, 30, 49, und 98 N lieferbar. Das entspricht den Vickersprüflasten HV1, HV2, HV3, HV5 und HV10 (1, 2, 3, 5 und 10 kg).

Damit kann für die jeweilige Prüfaufgabe die optimale Prüflast gewählt werden. Bei rauerer Oberflächen sollte die Prüflast höher sein, um größere Eindrücke zu erzeugen. Wenn viele Messungen aufeinanderfolgen, kann es jedoch ohne

Stativ schwierig werden mit der Hand große Prüfkraft wie 10 kg senkrecht und stoßfrei aufzubringen.



3.2 Handhabung der Prüfsonden

Die Schutzhülle erfüllt zwei Funktionen:

Der UCI-Stab soll vor Beschädigung wie z.B. Verbiegen geschützt werden.

Bei den Messungen dient die Hülle als Anschlag für die Einfederung des Stabes.

Zur Durchführung einer Messung (das alphaDUR mini ist auf den zu prüfenden Werkstoff kalibriert und befindet sich im Messmodus) ist die Sonde senkrecht zur Probenoberfläche zu halten. Der Vickersdiamant kann leicht aufgesetzt sein (nicht zu lange, sonst kommt eine Fehlermeldung um Fehlmessungen zu vermeiden). Dann wird die Sonde bis zum Aufsetzen der Schutzhülle gegen die Probe gedrückt. Ein akustisches Signal zeigt

Abbildung 1

die erfolgte Messung an. Die Sonde muss senkrecht und ohne Wackeln auf die Probe gedrückt werden. Davon ist die Genauigkeit der Härtewerte abhängig. Um das Aufsetzen der Sonde zu erleichtern, sind Aufsetzhilfen erhältlich, die an Stelle der Schutzhülse an die Sonde geschraubt werden können. Diese Aufsetzhilfen sind für ebene Oberflächen und für Rundmaterial lieferbar. Zur Erleichterung, insbesondere bei häufigen Messungen und größerer Prüflast ist ein Präzisionsstativ erhältlich, in das die Sonde eingespannt werden kann.

4 Allgemeine Hinweise zur Bedienung

4.1 Tasten



Ein- Ausschalten des Geräts.



Ändern der Härteskala.



Ändern des Materials.




Letzten Messpunkt löschen



Statistik anzeigen



Ins Hauptmenü



Cursortasten

Mit diesen Tasten werden Menüpunkte ausgewählt und in Feldern die gewünschten Werte eingestellt.

In Auswahllisten können untergeordnete Einträge (mit vorangestelltem ‚+‘ gekennzeichnet) mit der Taste ‚Cursor rechts‘ aufgeklappt werden.



Mit dieser Taste wird die aktuelle Funktion verlassen. Man gelangt in den übergeordneten Menüpunkt.



Mit dieser Taste wird die Bearbeitung in einem Feld abgeschlossen oder ein untergeordneter Menüpunkt ausgewählt.

4.2 Statuszeile

In der Statuszeile oben im Fenster werden der Akkuladestand, die Uhrzeit und die ausgewählte Umwertungsnorm angezeigt.

4.3 Die Menüs

Ein Menü besteht aus einer Liste verfügbarer Menüpunkte und einem Balken, der den gerade aktiven Menüpunkt kennzeichnet.

Dieser Balken kann mit Hilfe der Cursortasten ▲ und ▼ im Menü verschoben werden. Durch Drücken von ENTER wird der gekennzeichnete Menüpunkt ausgewählt. Dadurch wird entweder ein Fenster oder ein Untermenü geöffnet.

Mit ESC kommt man zurück ins vorige Menü.



Abbildung 2: Hauptmenü

4.4 Texteingabe

Bei der Speicherung von Messdaten und Messparametern sind Eingaben im Klartext erforderlich. In diesen Fällen wird das Texteingabefenster geöffnet.



Abbildung 3: Texteingabe

Im oberen Feld (im folgenden Textfeld genannt) wird der eingegebene Text angezeigt. In den darunter liegenden Reihen sind die Zeichen dargestellt, die ausgewählt werden können. Das Leerzeichen ist durch [] gekennzeichnet. Unterhalb der Zeichen befindet sich eine Leiste mit Schaltflächen zur Steuerung. Diese Schaltflächen sind folgendermaßen belegt:

A/a	Umschalten zwischen Groß- und Kleinschreibung
Ok	Text übernehmen und Texteingabefenster schließen
Abbruch	Texteingabefenster schließen ohne den Text zu übernehmen

Das Feld, auf dem der Fokus liegt ist durch einen gelben Hintergrund gekennzeichnet. Mit den Tasten ▲ und ▼ wird der Fokus auf die Zeile ober- bzw. unterhalb der aktuellen Zeile gesetzt.

Die Belegung der Tasten ist unterschiedlich, je nachdem welches Feld gerade den Fokus hat.

Aktion	Taste/n
<i>Fokus auf Textfeld</i>	
Eingabemarke verschieben	◀ und ▶
Löschen des Zeichens vor der Eingabemarke	DEL
Text übernehmen und Texteingabefenster schließen	ENTER
Texteingabefenster schließen und abfragen, ob der Text übernommen werden soll.	ESC
<i>Fokus auf Zeichenfeld</i>	
Auswahl des Zeichens links bzw. rechts vom aktuelle Zeichen	◀ und ▶
Zeichen ins Textfeld eintragen	ENTER
Löschen des zuletzt eingetragenen Zeichens	DEL
Texteingabefenster schließen und abfragen, ob der Text übernommen werden soll.	ESC
<i>Fokus auf Schaltfläche</i>	
Aktion ausführen	ENTER
Auswahl der Schaltfläche links bzw. rechts von der Aktuellen	◀ und ▶
Löschen des zuletzt eingetragenen Zeichens	DEL
Texteingabefenster schließen und abfragen, ob der Text übernommen werden soll.	ESC

4.5 Das Zahlenfeld

Ein Zahlenfeld dient zur Eingabe von Zahlen. Es besteht aus meist mehreren Stellen, die einzeln geändert werden können, und einer Markierung, dem Cursor, der mit den Cursortasten ◀ und ▶ innerhalb des Zahlenfeldes verschoben werden kann. Die Ziffer auf der der Cursor steht, kann durch Drücken der Cursortasten ▲ und ▼ verändert werden.

Eine weitere, führende Stelle zur Eingabe größerer Zahlenwerte kann durch Cursor ◀ erzeugt werden.

Die Eingabe wird mit ENTER gespeichert und abgeschlossen. Mit ESC wird das Eingabefeld geschlossen ohne zu speichern.

Aktion	Taste/n
Eingabemarke verschieben	◀ und ▶
Ziffer an der Eingabemarke erhöhen	▲
Ziffer an der Eingabemarke vermindern	▼
Weitere Stelle erzeugen, wenn die Eingabemarke auf der führenden Ziffer steht.	◀
Eingabe beenden und Zahl übernehmen	ENTER
Eingabe beenden und Zahl verwerfen	ESC

5 Durchführung einer Messung

Die Messungen werden mit **MESSEN** im Hauptmenü gestartet. Wenn eine Sonde angeschlossen ist, wird das Messfenster gleich nach dem Einschalten angezeigt.

Die Prüflast der angeschlossenen Sonde wird automatisch erkannt.

5.1 Anforderungen an die Probe

Wie bei jeder Härteprüfung können neben der Härte noch weitere Eigenschaften des Prüflings in das Messergebnis eingehen. Dazu gehören die Oberfläche, die Probendicke und die Homogenität des Prüflings.

Bestimmte Voraussetzungen müssen erfüllt sein, wenn zuverlässig reproduzierbare Härtewerte gemessen werden sollen.

- Probenoberfläche

Die Anforderungen an die Güte der zu prüfenden Oberflächen sind ähnlich wie bei der optischen Vickersprüfung nach DIN. Mit kleiner werdenden Prüflasten steigen diese Anforderungen. Die Oberfläche muss frei von Oxiden, Fremd- und Schmierstoffen sein. Die Oberflächenrauheit sollte 1/5 der Eindringtiefe nicht übersteigen. Die Oberflächenrauheit sollte gemäß DIN 50159 folgende Rauheitswerte (R_a in μm) nicht übersteigen:

- 0,5 R_a bei Verwendung einer Sonde mit 10N Prüflast,
- 0,8 R_a bei 49N und
- 1,0 R_a bei 98N.

- Probendicke und -masse

Bei der optischen Vickersmessung soll die Probendicke mindestens das 10fache der Eindringtiefe betragen. Das gilt auch für die Stärke von Beschichtungen.

Bei einer UCI-Messung sind die Anforderungen etwas höher, da die Schwingungen des UCI-Stabes auf die Probe übertragen werden. Sie können sich in der Probe ausbreiten und werden an Begrenzungsflächen reflektiert. Diese reflektierten Schwingungen beeinflussen die Dämpfung des UCI-Stabes und verfälschen so das Messergebnis.

Dieser Effekt lässt sich vermeiden, wenn die Proben ausreichend groß sind, so dass Schwingungen in der Probe abgeklungen sind, bevor sie wieder zum Diamanten gelangen. Bei dünnen Platten oder Rundmaterial hat auch die Gesamtmasse der Probe einen Einfluss. Ist die Masse der Probe groß genug, kann eine Plattendicke von 8 mm oder ein Durchmesser von 10 mm bei Rundmaterial ausreichen. Sind die Proben dünner, können sie an eine massive Unterlage akustisch angekoppelt werden. z. B. mit einem dünnen Ölfilm zwischen Probe und Unterlage. Als Unterlage ist eine massive Stahlplatte zu empfehlen wie sie z.B. beim Präzisionsstativ vorhanden ist.


Kleine, unregelmäßig geformte Teile können in Kunststoff eingebettet werden.

- Homogenität

Wie bei der optischen Vickersprüfung sind die Eindrücke relativ klein. Deshalb spielt die Homogenität des Werkstoffes unter Umständen eine Rolle. Zur Erzielung reproduzierbarer Härtewerte muss der Eindruck deutlich größer als die Korngröße der Probe sein. Die ist u.U. bei manchen Gusswerkstoffen auch bei einer Prüflast von 100N nicht mehr gewährleistet.

5.2 Messparameter

Die gewünschten Messparameter müssen je nach Anforderungen eingestellt werden. Dabei handelt es sich um :



- Werkstoff
- Härteskala
- Bewertungsgrenzen
- Statistik
- Protokolldruck

Sie können im Menüpunkt **Messparameter/Bearbeiten** eingestellt werden und sind im Kapitel über Messparametersätze (s. 6.2) beschrieben. Sollten die gewünschten Messparameter bereits gespeichert sein, können sie unter dem Menüpunkt **Messparameter / Laden** (s. 6.2.3) wieder als aktueller Messparametersatz geladen werden.

Nach dem Einschalten des alphaDUR mini ist immer die zuletzt verwendete Kombination von Messparametern aktiv.

5.3 Messvorgang

Zum Messen wird die Sonde mit der Prüfspitze leicht aufgesetzt und dann bis zum Anschlag auf die Probe gedrückt. Die Sonde ist dabei senkrecht zu halten und ruhig und gleichmäßig abzusenken. Der Härtewert wird während des Absenkens kurz vor dem Aufsetzen der Schutzhülse ermittelt. Erschütterungen beim Anschlag beeinträchtigen das Messergebnis deshalb nicht. Die Messung ist beim Signalton abgeschlossen. Die Absenkgeschwindigkeit hat innerhalb weiter Grenzen keinen Einfluss auf das Messergebnis. Sollte die Prüflast zu schnell aufgebracht werden oder die Sonde längere Zeit nicht von der Probe abgehoben werden, erscheint eine Fehlermeldung.

5.4 Das Messfenster




Abbildung 4: Messfenster

Ladestandsanzeige:	Zeigt die Restladung der Batterien an.
Uhrzeit:	Aktuelle Uhrzeit
Messwert:	Aktueller Messwert
Härteskala:	Aktuelle Härteskala
Material:	Aktueller Werkstoff
Anzahl Messungen:	Anzahl bereits durchgeführter Messungen
Mittelwert:	Mittelwert der durchgeführten Messungen
Standardabweichung:	Standardabweichung
Verlauf:	Die letzten 4 Messwerte werden hier angezeigt

Die Anzahl der angezeigten Nachkommastellen ist abhängig von der Härteskala. Vickers, Brinell und Zugfestigkeit werden ohne Nachkommastelle, alle anderen Härteskalen mit einer Nachkommastelle angegeben. Wurden die Messwerte von Vickers in eine andere Härteskala umgewertet, dann werden Härtewerte, die außerhalb des Definitionsbereichs der genormten Härteprüfverfahren liegen, aber als Näherungswerte benutzt werden dürfen, in rot angezeigt.

5.4.1 Tastenbelegung des Messfensters

SCALE	Ändert die Härteskala. Sind Grenzen für die Bewertung GUT angegeben, werden diese automatisch auf 0 gesetzt. In den Systemeinstellungen kann bestimmt werden, ob die Skala automatisch auf die nächste gültige Skala umgeschaltet oder ein Dialog zur Auswahl geöffnet werden soll (s. 10.4.2). Deaktiviert wenn der Messwertspeicher eingeschaltet ist.
MAT	Ändert den Werkstoff. Ist die aktuell gewählte Härteskala für den neuen Werkstoff nicht definiert, wird die Härteskala automatisch auf HV zurückgesetzt. Sind Grenzen für die Bewertung GUT angegeben, werden diese automatisch auf 0 gesetzt. In den Systemeinstellungen kann bestimmt werden, ob der Werkstoff automatisch auf den nächsten für die aktuelle Umwertungsnorm (s. 7.1) gültigen Werkstoff umgeschaltet oder ein Dialog zur Auswahl geöffnet werden soll (s. 10.4.3). Deaktiviert wenn der Messwertspeicher eingeschaltet ist.
DEL	Löschen des letzten Messwertes
STAT	Anzeige der Statistik über die bereits gemessenen Werte

5.5 Statistik

Die Werte einer Messreihe können jederzeit statistisch ausgewertet werden. Wenn Härteskala oder Material per Tastendruck im Messfenster geändert werden oder wenn eine neue Messreihe angelegt wird, wird die Statistik zurückgesetzt.

5.5.1 Anzeige der Statistik

Die Anzeige der statistischen Auswertung erfolgt, sobald die in den Messparametern vorgegebene Anzahl von Messungen (6.1) gemacht wurde, die Taste STAT gedrückt wird oder eine Messreihe einer Serienmessung vollständig ist (9). Zuerst werden Mittelwert, Standardabweichung, relative Standardabweichung (Standardabweichung in % vom Mittelwert), Minimum, Maximum und die Anzahl



alphaDUR mini	
5:48	
Mittelwert	604.6 HV3
Stdabw.	11.4
Stdabw. %	1.88
Minimum	594 HV3
Maximum	634 HV3
Anzahl	12


Abbildung 5: Statistik

der Werte ausgegeben. Standardabweichung und Mittelwert werden mit einer Nachkommastelle mehr ausgegeben, als für die Härteskala üblich. Vickers, Brinell und Zugfestigkeit werden ohne Nachkommastelle, alle anderen Härteskalen mit einer Nachkommastelle angegeben. Die relative Standardabweichung wird mit zwei Nachkommastellen ausgegeben.

Wird die STAT-Taste in dieser Ansicht erneut gedrückt, wird ein Fenster geöffnet, in dem die Messwerte, mit denen die Statistik berechnet wurde, angezeigt werden. Wurden die Messwerte von Vickers in eine andere Härteskala umgewertet, dann werden Härtewerte, die außerhalb des Definitionsbereichs der genormten Härteprüfverfahren liegen, aber als Näherungswerte benutzt werden dürfen, in rot angezeigt.

In dieser Ansicht ist es möglich, eindeutig falsche Werte zu löschen.

Zum Löschen eines Wertes wird die Markierung mit den Cursortasten auf den zu löschenden Wert gesetzt und dann die Taste DEL gedrückt.



alphaDUR mini			
5:48			
HV3			
598	634	597	599
616	610	596	604
607	604	596	594

Abbildung 6: Einzelwerte

Wenn das Anzeigefenster mit ESC geschlossen wird erfolgt eine Abfrage, ob die Änderungen übernommen oder verworfen werden sollen. Werden die Änderungen übernommen, werden die statistischen Werte erneut berechnet.

Das Statistikfenster wird mit ESC geschlossen. Ist die vorgegebene Anzahl der Messungen noch nicht erreicht (weil die Statistik vor Erreichen der gewünschten Anzahl mit der Taste STAT aufgerufen oder ein Messwert beim Bearbeiten gelöscht wurde), wird die Messung fortgesetzt.

In der Konfiguration (s. 10.4.4) kann eingestellt werden, ob nach Erreichen der vorgegebenen Anzahl von Messwerten abgefragt werden soll, ob die Werte als neue Messreihe gespeichert werden sollen. Außerdem kann in der Konfiguration eingestellt werden, ob abgefragt werden soll, ob die Werte ausgedruckt werden sollen (s. 10.4.5).

5.6 Protokolldruck

Wenn ein portabler Drucker angeschlossen ist, kann ein kontinuierlicher Protokolldruck erfolgen. Die Messwerte werden dann sofort zeilenweise ausgedruckt. Der Protokollmodus bleibt auch nach Verlassen des Fensters **MESSUNG** erhalten. Er muss explizit wieder ausgeschaltet werden (s. 6.2.1).

alphaDUR Mini		BAQ
Gruppe BAQ.1		
Datum : 12.6.2013		
Werkstoff : Standard/Stahl		
Prüflast : 30 N		
Statistik		
Mittelwert	:	658,5 HV
Anzahl d. Messungen	:	11
Standardabweichung	:	23,1 HV
rel. Standardabw.	:	3,50 %
Minimum	:	608 HV
Maximum	:	686 HV
Einzelmessungen		
Toleranzgrenzen		
Untergrenze:		0 HV
Obergrenze :		0 HV
Messwert	Bewertung	Datum
668 HV		12.06.13
686 HV		12.06.13
681 HV		12.06.13
670 HV		12.06.13
676 HV		12.06.13
655 HV		12.06.13
653 HV		12.06.13
653 HV		12.06.13
664 HV		12.06.13
608 HV		12.06.13
629 HV		12.06.13

Abbildung 7:

6 Messparameter

6.1 Beschreibung

Nach dem Einschalten des alphaDUR mini ist immer die zuletzt verwendete Kombination von Messparametern aktiv.

Die Messparameter im Einzelnen:

- Werkstoff:** Hier handelt es sich um die aktuell ausgewählte Werkstoffkalibrierung. Werkstoffe, die für die ausgewählte Umwertungsnorm (s. Kapitel 7.1) nicht gültig sind, werden grau angezeigt. Zu Einzelheiten zur Werkstoffkalibrierung siehe Kapitel 8.
- Härteskala:** Die aktuelle Härteskala, in die die Messwerte gegebenenfalls umgewertet werden. Gemessen wird immer die Vickershärte. Wurde eine andere Härteskala gewählt, werden die Messwerte umgewertet (s. Kapitel 7). Im Messfenster kann die Härteskala mit Hilfe der SCALE-Taste umgeschaltet werden.
- Bewertung:** Ober- und Untergrenze für die Bewertung GUT sind hier gespeichert. Liegt ein Messwert außerhalb dieser Grenzen, wird bei der Messung ein akustisches Signal ausgelöst (zwei kurze Töne). Liegt der Messwert innerhalb der Grenzen, zeigt ein einzelner Ton die erfolgreiche Messung an.
- Ist für Ober- und Untergrenze der Wert 0 eingetragen, erfolgt keine Überprüfung des Messwertes.
- Der Wert für die Untergrenze muss kleiner sein als der für die Obergrenze.
- Bei aktiver Bewertung wird die Über- oder Unterschreitung der Grenzen im Messfenster angezeigt.

- Statistik:** Die Anzahl der Messwerte, die ohne Benutzung des Messwertspeichers statistisch ausgewertet werden sollen, ist hier definiert. Ist diese Anzahl Messwerte erreicht, wird automatisch das Statistikfenster geöffnet (s. Kapitel 5.5.1).
- Protokolldruck:** Ist ein Protokolldrucker angeschlossen, kann die zeilenweise Protokollierung der Messwerte hier ein- und ausgeschaltet werden.

6.2 Verwaltung der Messparametersätze

Im alphaDUR mini können Kombinationen von Messparametern unter einem benutzerdefinierten Namen gespeichert werden. Auf diese Weise können die für bestimmte Anwendungen benötigten Messparameter bequem abgerufen werden.

Gespeichert werden:

- der zugewiesene Name
- die Prüflast
- der Werkstoff
- die Härteskala
- die Ober- und Untergrenze für die Bewertung 'GUT'
- der Protokolldruck (ein oder aus)
- die Anzahl der Werte, die zur statistischen Auswertung herangezogen werden sollen

6.2.1 Messparameter bearbeiten

Unter dem Menüpunkt **Messparameter / Bearbeiten** können die Messparameter eingestellt werden.

Nur die aktuellen Messparameter können geändert werden. Um eine gespei-

cherte Konfiguration zu ändern, muss diese erst geladen und nach erfolgter Änderung wieder abgespeichert werden.

6.2.2 Messparameter speichern

Die aktuellen Messparameter können im Menüpunkt **Messparameter / Speichern** unter einem selbst definierten Namen gespeichert werden.

Nach Anwahl des Menüpunktes öffnet sich ein Texteingabefenster, in dem der neue Name für den Datensatz eingegeben werden kann.

6.2.3 Messparameter laden

Unter dem Menüpunkt **Messparameter / Laden** können die gespeicherten Messparameter abgerufen werden.

Mit den Cursortasten wird aus der Liste der vorhandenen Messparameter--Datensätze der gewünschte ausgewählt und mit ENTER geladen.

Wird ein Messparameterdatensatz geladen in dem ein Werkstoff gewählt ist, der in der aktuellen Umwertungsnorm (s. Kapitel 7 und 8) nicht gültig ist, wird die Umwertungsnorm automatisch auf den dem Werkstoff entsprechenden Wert umgeschaltet.

6.2.4 Messparameter löschen

Unter dem Menüpunkt **Messparameter / Löschen** kann ein gespeicherter Messparameter-Datensatz gelöscht werden, wenn er nicht mehr benötigt wird.

Mit den Cursortasten wird aus der Liste der vorhandenen Messparameter--Datensätze der gewünschte ausgewählt und mit ENTER gelöscht.

7 Umwertung von Härtemesswerten

Das alphaDUR mini erlaubt es, Härtewerte von einer Härteskala in eine andere umzuwerten. Für die Umrechnung werden die Tabellen der DIN EN ISO 18265 - Feb.2014 und der ASTM E140 - 12b (2019) verwendet. In diesen Tabellen sind zum Teil Werte angegeben, die außerhalb des Definitionsbereichs der genormten Härteprüfverfahren liegen, aber als Näherungswerte benutzt werden dürfen. Im alphaDUR mini werden diese Näherungswerte mit in die Umwertung einbezogen und auf dem Display in rot angezeigt.

Bei der Anwendung von Umwertungen ist zu beachten, dass es keine allgemeingültige Umwertebeziehung gibt. Die Umwertungen sollten deshalb nur innerhalb einer Werkstoffgruppe verwendet werden. Auch dann muss sich der Anwender über den Einfluss unterschiedlicher Eindringkörper und Prüflasten im klaren sein. Die in den Normen gegebenen Hinweise zur Anwendbarkeit, Ungenauigkeit und Problematik der Umwertung von Härtewerten sollten unbedingt Beachtung finden. Vor Anwendung der Umwertung sollte sorgfältig geprüft werden, ob alle Grundlagen für eine Umwertung erfüllt sind.

Das alphaDUR mini ermittelt die Vickershärte. Im Gegensatz zur Messung nach DIN EN ISO 6507-1 wird der Wert aber unter Prüflast ermittelt. Die Vergleichbarkeit zwischen UCI-Vickers und Standard-Vickers ist dennoch gegeben, wenn der elastische Anteil an der Verformung gegenüber dem plastischen Anteil vernachlässigbar ist. Bei Metallen und z.B. Keramiken ist das in ausreichendem Maße der Fall.

Die Härteskala kann mit Hilfe der SCALE-Taste oder wie im Kapitel 6.2.1 ‚Messparameter bearbeiten‘ beschrieben, eingestellt werden. Die SCALE-Taste ist deaktiviert, wenn der Messwertspeicher eingeschaltet ist.

Die Gültigkeitsbereich für die Härteumwertung sind in Kapitel 15 „Anhang 1: Gültigkeitsbereiche für Härteumwertung“ dargestellt.

7.1 Auswahl der zu verwendenden Umwertungsnorm

Unter Werkstoffkalibrierung / Umwertungsnorm kann ausgewählt werden, ob die DIN EN ISO 18265 oder die ASTM E140 angewendet werden soll.

8 Werkstoffkalibrierung

Das alphaDUR mini muss auf jeden Werkstoff, dessen Härte gemessen werden soll, kalibriert sein. Diese Werkstoffkalibrierungen können im Gerät dauerhaft gespeichert werden.

Für Messungen auf Proben des kalibrierten Werkstoffs muss die entsprechende Werkstoffkalibrierung ausgewählt werden (Messparameter: Werkstoff s. Kapitel 6.1).

Damit die gemessenen Härtewerte in eine andere Härteskala als HV umgewertet werden können (s. Kapitel 7), muss im Zuge der Werkstoffkalibrierung der Materialtyp für die Umwertung ausgewählt werden. Wird kein Materialtyp ausgewählt, kann die Härteskala für Messungen mit dieser Werkstoffkalibrierung nicht in andere Skalen als HV umgeschaltet werden.

Bei Auslieferung sind auf dem alphaDUR mini zwei Werkskalibrierungen für Stahl hinterlegt, die weder überschrieben noch gelöscht werden können. Diese beiden Werkstoffe unterscheiden sich nur in der für die Umwertung gewählten Tabelle. „Stahl DIN“ wird nach Tabelle A1 der DIN EN ISO 18265 umgewertet, „Stahl ASTM“ wird nach Tabelle 1 und 2 der ASTM E140 umgewertet.

Mehrere Werkstoffkalibrierungen können in Bereichen zusammengefasst werden. Diese Bereiche ermöglichen es, bei vielen gespeicherten Kalibrierungen eine zweistufige Hierarchie zu verwenden, z.B. Eisenwerkstoffe oder Aluminiumlegierungen in getrennten Bereichen zu speichern.

Unter dem Menüpunkt **Werkstoffkalibrierung / Kalibrieren** muss mit Hilfe einer Probe des Werkstoffes von bekannter Härte ein Kalibrierwert ermittelt werden.

An diese Referenzprobe werden folgende Anforderungen gestellt:

- Ausreichende Abmessungen. Insbesondere die Probendicke sollte bei Stahl möglichst nicht unter 16 mm liegen (wie bei Härtevergleichsplatten).
- Die Probenoberfläche sollte fein geschliffen sein. Größere Rauheiten erhöhen die Streuungen der Kalibriermessungen und führen zu einer ungenaueren Werkstoffkalibrierung.
- Die Härte der Probe muss auf der ganzen Oberfläche möglichst gleichförmig sein. Härteschwankungen gehen in die Kalibrierung ein und können zu einer ungenaueren Werkstoffkalibrierung führen.

Der Härtewert dieser Referenzprobe kann z.B. auf einer stationären Härteprüfmaschine ermittelt werden. Steht diese nicht zur Verfügung, kann Ihnen der Hersteller des Gerätes weiterhelfen.

Als erstes werden die vier Kalibrierparameter gesetzt:

1. Zunächst wird der Materialtyp für die Umwertung gewählt. Wird kein Materialtyp gewählt, können die mit diesem Werkstoff ermittelten Härtewerte später nicht in eine andere Härteskala als HV umgewertet werden.
2. Dann wird die Härteskala ausgewählt, in der die Kalibrierung stattfinden soll. Diese entspricht der Härteskala der Referenzpro-

be.

3. Danach wird der HärteWert der Referenzprobe eingegeben.
4. Die Anzahl der Messungen ermöglicht es, in Fällen, in denen größere Streuungen der HärteWerte zu erwarten sind, z.B. bei rauer Oberfläche der Referenzprobe, mehr Messungen für die Kalibrierung heranzuziehen. Ein Standardwert liegt bei 4 – 5 Messungen.

An dieser Stelle kann die Kalibrierung mit ESC abgebrochen werden. Soll die Kalibrierung fortgesetzt werden, muss die Taste Cursor rechts ► gedrückt werden.

Jetzt müssen die Kalibriermessungen durchgeführt werden. Am Ende jeder Messung ertönt ein akustisches Signal. Die Sonde ist dabei möglichst senkrecht zu halten und ruhig und gleichmäßig abzusinken.

Nach Beendigung der Kalibrierung wird die Standardabweichung der einzelnen Kalibriermessungen in der gewählten Härteskala und in % vom Mittelwert ausgegeben. Dies lässt eine Bewertung der Qualität der Kalibrierung zu. Ist die Standardabweichung zu groß, kann die Kalibrierung durch Drücken von ESC wiederholt werden. Die Standardabweichungen bei der Kalibrierung hängen genau wie bei den Messungen von der Probenoberfläche, der Homogenität und dem Aufsetzen der Sonde (senkrecht ohne Wackeln) ab. Die Standardabweichung wird mit 1 Nachkommastelle mehr ausgegeben, als für die Härteskala üblich (Vickers, Brinell und Zugfestigkeit werden ohne Nachkommastelle, alle anderen Härteskalen mit 1 Nachkommastelle angegeben). Die relative Standardabweichung (Standardabweichung in % vom Mittelwert) wird mit 2 Nachkommastellen ausgegeben.

Ist die Kalibrierung zufriedenstellend, muss zum Fortsetzen ENTER gedrückt werden. Dann wird abgefragt, ob die Kalibrierung gespeichert werden soll und, wenn ja, ob eine vorhandene Werkstoffkalibrierung überschrieben oder eine neue angelegt werden soll.

Im ersten Fall gelangt man zur Auswahl der Werkstoffkalibrierung, die überschrieben werden soll.

Im zweiten Fall gibt es drei Möglichkeiten:

1. Der Werkstoff wird einem vorhandenen Bereich zugeordnet. Diese Bereiche ermöglichen es, bei vielen gespeicherten Kalibrierungen eine zweistufige Hierarchie zu verwenden, z.B. Eisenwerkstoffe oder Aluminiumlegierungen in getrennten Bereichen zusammenzufassen.
2. Soll ein neuer Bereich angelegt werden, ist zunächst dessen Name mit der Texteingabefunktion einzugeben und anschließend der Name der soeben durchgeführten Werkstoffkalibrierung ebenfalls über die Texteingabefunktion einzugeben.
3. Die Werkstoffkalibrierung soll keinem Bereich zugeordnet werden. In diesem Fall muss nur der Name der Werkstoffkalibrierung eingegeben werden.

Die neue Kalibrierung steht dann unter **Messparameter / Bearbeiten / Werkstoff** zur Verfügung.

9 Speicherfunktionen

Im alphaDUR mini können bis zu ca. 100.000 Messwerte gespeichert werden. Die Messwerte werden in Messreihen organisiert.

Als Messreihe wird eine Zusammenfassung von mehreren Messwerten bezeichnet. Es können sowohl Einzelmessreihen als auch Serienmessungen mit mehreren Messreihen aufgenommen werden.

Eine Serienmessung fasst mehrere Messreihen zusammen, die alle mit der gleichen Anzahl Messwerte und den gleichen Messparametern aufgenommen werden. Die untergeordneten Messreihen einer Serienmessung werden durchnummeriert. Serienmessungen dienen zur Vereinfachung des Messvorgangs, wenn mehrere Messreihen mit den gleichen Parametern aufgenommen werden sollen, z.B. bei der Qualitätsprüfung vieler gleicher Bauteile.

Bei Serienmessungen wird die Statistik angezeigt, sobald die festgelegte Anzahl der Messwerte für die untergeordnete Messreihe aufgenommen wurde. Nach drücken der MENU, ESC oder ENTER Taste im Statistikfenster erscheint eine Abfrage, ob die Messreihe gespeichert werden soll.

Wird mit ENTER bestätigt, wird eine neue untergeordnete Messreihe begonnen. Wird mit ESC abgelehnt, muss die soeben abgeschlossene untergeordnete Messreihe neu aufgenommen werden.

Wenn über das Statistikfenster Messwerte gelöscht werden (s. Kapitel 5.5.1) müssen anschließend entsprechend viele Messungen nachgeholt werden, bis die festgelegte Anzahl von Messungen für die Messreihe erreicht ist.

Jeder Messreihe bzw. Serienmessung wird ein Name zugewiesen, unter dem sie später angezeigt, gedruckt oder exportiert werden kann. Die Härtewerte werden mit Uhrzeit und Datum der Messung gespeichert. Außerdem werden die Messparameter, mit denen die Einzelmessreihe bzw. Serienmessung

aufgenommen wurde, abgespeichert:

- der Sondentyp
- die Messlast
- der Werkstoff
- Umwertungsskala
- Ober- und Untergrenze für die Bewertung 'GUT'

Während eine Messreihe aufgenommen wird, können Werkstoff und Härteskala nicht mehr im Messfenster per Tastendruck geändert werden!

Beim Drucken oder Anzeigen einer Messreihe werden Mittelwert und Standardabweichung berechnet und angezeigt.

9.1 Neue Messreihe anlegen

Im Menüpunkt **Speicherfunktionen / Neue Messreihe anlegen** kann mit der Texteingabefunktion (s. 4.4) der Name einer neuen Einzelmessreihe festgelegt werden. Nach Abschluss der Eingabe wird das Messfenster automatisch geöffnet und die gemessenen Härtewerte werden unter diesem Namen gespeichert.

Es werden die vor dem Anlegen der neuen Messreihe gültigen Messparameter verwendet. Diese Messparameter können nicht geändert werden, während die Messreihe aufgenommen wird.

Die Aufnahme der Messreihe wird beendet wenn das Messfenster geschlossen wird. Es folgt die Abfrage, ob die Härtewerte endgültig in dieser Messreihe gespeichert werden sollen.

9.2 Messung einer vorhandenen Einzelmessreihe fortsetzen

Unter Menüpunkt **Speicherfunktionen / Messung fortsetzen** kann eine Messreihe ausgewählt werden, an die die neu gemessenen Werte angehängt

werden. Die neuen Werte werden mit dem aktuellen Datum und Uhrzeit gespeichert.

Die Messparameter werden automatisch auf die Einstellungen der gewählten Messreihe gesetzt. Gegebenenfalls wird auch die gewählte Umwertungsnorm (ISO oder ASTM) umgeschaltet.

9.3 Neue Serienmessung anlegen

Im Menüpunkt **Speicherfunktionen / Neue Serie anlegen** kann eine neue Serienmessung begonnen werden. Nachdem mit der Texteingabefunktion (s. 4.4) der Name einer neuen Serienmessung festgelegt wurde, muss die Anzahl der Messpunkte pro Messreihe eingegeben werden.

Nach Abschluss der Eingabe wird das Messfenster automatisch geöffnet. Es werden die vor dem Anlegen der neuen Messreihe eingestellten Messparameter verwendet. Diese Messparameter können nicht geändert werden, während die Serienmessung aufgenommen wird.

Die Aufnahme der Serienmessung wird beendet, wenn das Messfenster geschlossen wird.

9.4 Messung einer vorhandenen Serienmessung fortsetzen

Unter Menüpunkt **Speicherfunktionen / Serienmessung fortsetzen** kann eine Serienmessung ausgewählt werden, an die die neu gemessenen Werte angehängt werden. Die neuen Werte werden mit dem aktuellen Datum und Uhrzeit gespeichert.

Die Messparameter werden automatisch auf die Einstellungen der gewählten der Serienmessung gesetzt. Gegebenenfalls wird auch die gewählte Umwertungsnorm (ISO oder ASTM) umgeschaltet. Ist die letzte untergeordnete Messreihe noch nicht abgeschlossen, wird diese Messreihe fortgesetzt, andernfalls wird eine neue untergeordnete Messreihe erzeugt.

9.5 Messreihen oder Serienmessungen löschen

Werden Messreihen oder Serienmessungen nicht mehr benötigt, können sie unter dem Menüpunkt **Speicherfunktionen / Löschen** gelöscht werden. Die zu

einer Serienmessung gehörigen untergeordneten Messreihen können nicht einzeln gelöscht werden. Es muss immer die gesamte Serienmessung gelöscht werden.

9.6 Messreihe anzeigen

Der Inhalt einer Messreihe kann an dieser Stelle zusammen mit den Statistikinformationen (s. 5.5.1) angezeigt werden. Handelt es sich um Einzelmessreihen, können in der Statistikanzeige einzelne Werte gelöscht werden. Gehört die Messreihe zu einer Serienmessung, ist dies nicht möglich.

9.7 Messreihen auf einen USB-Stick kopieren

Die Messreihen können unter Menüpunkt **Speicherfunktionen / Auf USB-Stick kopieren** auf einen USB-Stick kopiert werden. So ist es möglich, die Messreihen zu übertragen.

Die Dateien werden auf dem USB-Stick im CSV-Format (Zeichensatz Unicode UTF8) abgelegt. Das CSV-Format kann von allen gängigen Textverarbeitungen und Tabellenkalkulationen geöffnet werden, so dass die Messwerte bequem ausgewertet werden können. Beim Import der CSV-Dateien in Textverarbeitungen oder Tabellenkalkulationen muss der Zeichensatz 'Unicode UTF8' gewählt werden, da sonst die Sonderzeichen nicht korrekt angezeigt werden.

Als Trennoption sollte beim Öffnen mit einer Tabellenkalkulation ausschließlich Semikolon ausgewählt werden.

Der USB-Stick sollte als MBR mit FAT oder FAT32 formatiert sein. Mit dem mitgelieferten Handbuch-USB-Stick ist die Verwendung problemlos möglich.

Im Falle einer Serienmessung werden mehrere Dateien gespeichert. Zum einen wird eine große Datei angelegt, in der alle untergeordneten Messreihen zusammengefasst werden. Außerdem wird ein Unterverzeichnis mit dem Namen der Serienmessung erzeugt, in dem alle untergeordneten Messreihen einzeln (gleiches Format wie Einzelmessreihen) abgelegt werden.

9.7.1 Format der CSV-Dateien

9.7.1.1 Einzelmessreihen und untergeordnete Messreihen einer Serienmessung

Sondentyp;<Typbezeichnung>
 Name;<Dateiname>
 Prüflast;<z.B. 30>
 Untergrenze für Bewertung GUT;<z.B. 0>
 Obergrenze für Bewertung GUT;<z.B. 0>
 Werkstoffbereich;<z.B. Standard>
 Werkstoffname;<z.B. Stahl DIN>
 Umwertungstabelle; <z.B DIN_ISO_18265_A1>
 Härteskala;<z.B. HV>
 Anzahl d. Messungen;<z.B. 5>
 Mittelwert;<z.B. 321.6>
 Minimum;<z.B. 312>
 Maximum;<z.B. 334>
 Standardabweichung;<z.B. 10.1>
 rel. Standardabw.;<z.B. 3.15>
 Messwert /HV;Tag;Monat;Jahr;Stunde;Minute
 312;23;4;2020;10;51 <Messwert 1>
 <weitere Messwerte>
 330;23;4;2020;10;51 <Messwert n>

9.7.1.2 Serienmessungen Zusammenfassung

Sondentyp;<Typbezeichnung>
 Name;<Dateiname>
 Prüflast;<z.B. 30>
 Untergrenze für Bewertung GUT;<z.B. 0>
 Obergrenze für Bewertung GUT;<z.B. 0>

Werkstoffbereich;<z.B. Standard>

Werkstoffname;<z.B. Stahl DIN>

Umwertungstabelle; <z.B DIN_ISO_18265_A1>

Härteskala;<z.B. HV>

Anzahl Einzelmessreihen;<z.B. 25>

Anzahl Werte pro Einzelmessreihe;<z.B. 5>

Einzelmessreihe;<Name der untergeordneten Messreihe: 1>

Anzahl d. Messungen;<z.B. 5>

Mittelwert;<z.B. 321.6>

Minimum;<z.B. 312>

Maximum;<z.B. 334>

Standardabweichung;<z.B. 10.1>

rel. Standardabw.;<z.B. 3.15>

Messwert /HV;Tag;Monat;Jahr;Stunde;Minute

312;23;4;2020;10;51 <Messwert 1>

..... <weitere Messwerte>

330;23;4;2020;10;51 <Messwert n>

Einzelmessreihe;<Name der untergeordneten Messreihe: 2>

Anzahl d. Messungen;<z.B. 5>

Mittelwert;<z.B. 321.6>

Minimum;<z.B. 312>

Maximum;<z.B. 334>

Standardabweichung;<z.B. 10.1>

rel. Standardabw.;<z.B. 3.15>

Messwert /HV;Tag;Monat;Jahr;Stunde;Minute

321;23;4;2020;10;53 <Messwert 1>

..... <weitere Messwerte>

330;23;4;2020;10;54 <Messwert n>

..... <weitere untergeordnete Messreihen>

..... <weitere untergeordnete Messreihen>

Einzelmessreihe;<Name der untergeordneten Messreihe: m>

Anzahl d. Messungen;<z.B. 5>

Mittelwert;<z.B. 321.6>

Minimum;<z.B. 312>

Maximum;<z.B. 334>

Standardabweichung;<z.B. 10.1>

rel. Standardabw.;<z.B. 3.15>

Messwert /HV;Tag;Monat;Jahr;Stunde;Minute

328;23;4;2020;11;01 <Messwert 1>

..... <weitere Messwerte>

313;23;4;2020;11;05 <Messwert n>

10 Systemeinstellungen

10.1 Sprache

In dem Menüpunkt **System / Sprache** kann zwischen den angezeigten Sprachen gewählt werden. Durch Betätigung der Cursortasten wird die Sprache ausgewählt. Nach Verlassen des Fensters mit ENTER wird die neue Sprache aktiv.

10.2 Zeit

Unter **System / Zeit** kann die Uhr des alphaDUR mini eingestellt werden. Die Ziffernfolge bedeutet HH:MM (Stunde:Minute). Mit ENTER wird die Eingabe übernommen, mit ESC wird das Eingabefenster ohne Übernahme des Wertes geschlossen.

10.3 Datum

Im Menüpunkt **System / Datum** kann das Datum eingestellt werden. Mit ENTER wird die Eingabe übernommen, mit ESC wird das Eingabefenster ohne Übernahme des Datums geschlossen.

10.4 Konfiguration

10.4.1 Datumsformat

Unter dem Menüpunkt **System / Konfiguration / Datumsformat** kann das Format, in dem das Datum eingegeben und angezeigt wird, eingestellt werden.

Die Buchstaben der Formatangabe bedeuten:

TT:	Tag
MM:	Monat
JJJJ:	Jahr

10.4.2 SCALE-Taste

Im Menüpunkt **System / Konfiguration / SCALE-Taste** wird die Funktion der Taste SCALE im Messfenster eingestellt.

Wählen Sie:

- | | |
|----------------------|--|
| Dialog öffnen | Wenn die neue Härteskala in einem Dialog ausgewählt werden soll. |
| Nächste Skala | Wenn die Härteskala automatisch auf die nächste gültige Skala gesetzt werden soll. |

10.4.3 MAT-Taste

Im Menüpunkt **System / Konfiguration / MAT-Taste** wird die Funktion der Taste MAT im Messfenster eingestellt.

Wählen Sie:

- | | |
|--------------------------|---|
| Dialog öffnen | Wenn das neue Material in einem Dialog ausgewählt werden soll. |
| Nächstes Material | Wenn das Material automatisch auf das nächste gültige Material gesetzt werden soll. |

10.4.4 Abfrage ob die Messwerte als Messreihe gespeichert werden sollen

Im Menüpunkt **System / Konfiguration / Abfrage: Msr. speichern** wird eingestellt, ob beim Verlassen des Messfensters bzw. beim Schließen des Statistikfensters (falls die Online-Statistik eingeschaltet ist s. 6.1 Statistik) eine Abfrage erfolgt, ob die Messwerte als neue Messreihe gespeichert werden sollen.

10.4.5 Abfrage ob die Messwerte ausgedruckt werden sollen

Im Menüpunkt **System / Konfiguration / Abfrage: Werte drucken** wird eingestellt, ob beim Schließen des Statistikfensters, falls die Statistik-Konfiguration eingeschaltet ist (s. 6.1 Statistik), eine Abfrage erfolgt, ob die

Messwerte ausgedruckt werden sollen.

10.4.6 Einheit für Zugfestigkeit

Unter Menüpunkt **System / Konfiguration / Einheit Zugfestigkeit** kann festgelegt werden, ob die Zugfestigkeit in MPa (Megapascal) oder N/mm² (Newton pro Quadratmillimeter) angezeigt werden soll.

10.5 Werkseinstellungen

Mit Hilfe des Menüpunktes **System / Werkseinstellungen** können die aktuellen Messparameter und Konfigurationen auf die Standardwerte zurückgesetzt werden.

10.6 Systeminformationen

Unter dem Menüpunkt **System / Info** werden die Systeminformationen angezeigt. Dazu gehören die Versionsnummern der Software, des Kernel und des Systems. Ist eine Sonde angeschlossen, werden auch die Seriennummer der Sonde, die Versionsnummern der Sondensoftware und Sondenprotokolle sowie die Anzahl der mit dieser Sonde bereits vorgenommenen Messungen angezeigt.

11 Überprüfung und Wartung des Gerätes

Die periodische Überprüfung des Gerätes sollte mit Härtevergleichsplatten durchgeführt werden. Aufgrund des Messverfahrens sollte die Wandstärke der Platte mindestens 15 mm betragen. Platten mit geringerer Dicke (z.B. 6 mm) sind ungeeignet. Die Kantenlänge der Härtevergleichsplatte muss mindestens 50 mm betragen.

Diese speziellen UCI-Härtevergleichsplatten sind mit ISO- und ASTM-Zertifikat für die üblichen Härteprüfverfahren in verschiedenen Härten beim Hersteller des Gerätes erhältlich.


Eine Wartung der Sonden sollte alle 12 Monate erfolgen.

12 Das UCI-Verfahren

Das UCI-Verfahren (Ultrasonic Contact Impedance) wird seit vielen Jahren erfolgreich in der Härteprüfung eingesetzt.

Ein Stab wird in Längsrichtung zu Schwingungen angeregt. An einem Ende sitzt ein Vickersdiamant. Dieser wird in den zu prüfenden Werkstoff gedrückt. Die definierte Last F wird dabei meist über eine Feder aufgebracht.

Der Stab schwingt mit seiner Eigenresonanzfrequenz, die im Wesentlichen von seiner Länge abhängt. Dringt der Vickersdiamant in die Probe ein, kommt es zur Dämpfung dieser Schwingung. Damit ist eine Änderung Δf der Resonanzfrequenz verbunden, die leicht gemessen werden kann.



Die Dämpfung des Stabes und damit die zu messende Frequenzänderung hängt von der Größe der Kontaktfläche zwischen Diamant und Probe ab und damit bei fester Prüflast von der Härte der Probe. Das E-Modul des geprüften Werkstoffes beeinflusst die Frequenzänderung ebenfalls.

Aus der bekannten Prüflast, der gemessenen Frequenzänderung und den gespeicherten Kalibrierwerten zur Berücksichtigung des E-Moduls wird die Härte des Werkstoffes berechnet.

Die Vorteile des UCI-Verfahrens liegen in der leichten Automatisierbarkeit und der sehr guten Reproduzierbarkeit der Härtewerte, da die gesamte Kontaktfläche (prop. d^2) in die Messung eingeht und nicht nur eine Diagonale d oder ein Durchmesser. Die Messung einer Frequenzänderung ist zudem frei vom subjektiven Urteil eines einzelnen Anwenders und sehr schnell durchführbar.

Für Kohlenstoff-Stähle und niedrig legierte Stähle werden Härtevergleichsplatten zur Gerätekalibrierung eingesetzt. Die geringen Schwankungen des E-Moduls innerhalb dieser Werkstoffgruppe sind für das Messergebnis vernachlässigbar.

13 Information zur Entsorgung



Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet Altbatterien zu einer geeigneten Sammelstelle, Verkaufsstelle, Versandlager zu bringen. Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll. Pb, Cd und Hg bezeichnet Inhaltsstoffe die oberhalb der gesetzlichen Werte liegen.

13.1 English

Consumers are legally required to dispose of batteries at suitable collection points, vending points or dispatch bays. The crossed-out wheeled bin means that batteries must not be disposed of in the household waste. Pb, Cd and Hg designate substances that exceed the legal limits.

13.2 Français

La législation exige des consommateurs le dépôt des piles usagées dans un lieu de collecte approprié, un point de vente ou un entrepôt d'expédition. La poubelle barrée signifie qu'il est interdit de jeter les piles et les batteries avec les ordures ménagères. Pb, Cd et Hg désignent les substances dont les valeurs dépassent les limites légales.

13.3 Italiano

Per legge, i consumatori sono obbligati a depositare le batterie esaurite presso i punti di raccolta, i punti di vendita o i magazzini di spedizioni. Il simbolo del contenitore dei rifiuti sbarrato indica che è vietato smaltire le batterie con i rifiuti domestici. Pb, Cd e Hg indicano le sostanze presenti con valori superiori alla norma.

13.4 Español

Los usuarios están obligados por ley a depositar las pilas viejas en un punto de recogida adecuado /punto de venta/centro de envío. El contenedor de basura tachado significa: la pilas no deben desecharse en la basura doméstica. Pb, Cd y Hg designan sustancias que se encuentran por encima de los valores establecidos por ley.

14 Technische Daten

Messverfahren	Modifizierte Vickershärte nach dem UCI-Verfahren entsprechend DIN 50159 und VDI/VDE Richtlinien 2616, Blatt 1. Die Messung des Eindrucks erfolgt unter Prüflast.			
Eindringkörper	Diamant, Vickerspyramide mit 136°.			
Prüfmateriale	Vorzugsweise Metalle, für die das alphaDUR mini mittels Härtevergleichsplatten kalibriert werden kann. Keramik oder Glas sind möglich, wenn Vergleichsmessungen zur Kalibrierung durchgeführt werden.			
Prüflast	Abhängig von der verwendeten Sonde zwischen 10 und 98 N.			
Messbereich	Vickers	HV	10	- ca. 3000 Umwertungsbereiche siehe Kapitel 15
Messunsicherheit	<2% zum Wert der Härtevergleichsplatte			
Datenspeicher	100.000 Datensätze mit Datum, Uhrzeit und Bewertung GUT/SCHLECHT.			
Statistik	Mittelwert, Minimum, Maximum, Standardabweichung. Ausreißer können gelöscht werden.			
Schnittstellen	USB			
Stromversorgung	Netz-/Ladegerät 5 V DC 1000mA			
	Akku integrierter Li-Ionen Akku 3,7 V / 2300 mAh			
Betriebszeiten	ca. 6 h			
	ca. 4 h Ladezeit			
Temperaturen	Im Betrieb 0 - 50°C; Lagerung -10°C - 60°C			
Abmessungen	Gerät	Höhe	135	mm
		Breite	80	mm
		Tiefe	23	mm
	Sonde	Durchmesser	19,5	mm
		Länge	175	mm
Gewichte	Gerät	320 g		
	Sonde	190 g		

15 Anhang 1: Gültigkeitsbereiche für Härteumwertung

15.1 DIN EN ISO 18265 - Feb.2014

Die im alphaDUR mini zur Umwertung herangezogenen Tabellen der DIN EN ISO 18265 - Feb.2014 gelten für folgende Werkstoffe und Härteskalen:

Werkstoff	von		bis	
unlegierte und niedriglegierte Stähle und Stahlguss (A1)	80 HV	76 HB	650 HV	618 HB
	240 HV	20,3 HRC	940 HV	68,0 HRC
	85 HV	41,0 HRB	290 HV	105,0 HRB
	80 HV	255 MPa	650 HV	2180 MPa
	90 HV	82,6 HRF	250 HV	115,1 HRF
	240 HV	60,7 HRA	940 HV	85,6 HRA
	240 HV	40,3 HRD	940 HV	76,9 HRD
	240 HV	19,9 HR45N	940 HV	75,4 HR45N
Vergütungsstähle, vergütet (B2)	210 HV	205 HB	650 HV	632 HB
	210 HV	15,3 HRC	650 HV	57,5 HRC
	210 HV	94,8 HRB	410 HV	113,6 HRB
	210 HV	651 MPa	470 HV	1460 MPa
	210 HV	110,4 HRF	410 HV	121,5 HRF
	210 HV	57,2 HRA	650 HV	79,9 HRA
	210 HV	13,4 HR45N	650 HV	60,6 HR45N
Vergütungsstähle, unbehandelt, weichgeglüht oder normalgeglüht (B3)	150 HV	152 HB	320 HV	316 HB
	160 HV	1,0 HRC	320 HV	33,6 HRC
	150 HV	81,0 HRB	320 HV	108,9 HRB
	140 HV	460 MPa	240 HV	826 MPa
	150 HV	102,5 HRF	320 HV	118,4 HRF
	150 HV	48,4 HRA	320 HV	67,2 HRA
	170 HV	0,8 HR45N	320 HV	35,0 HR45N
Vergütungsstähle, gehärtet (B4)	580 HV	572 HB	720 HV	677 HB
	580 HV	54,0 HRC	720 HV	60,1 HRC

ANHANG 1: GÜLTIGKEITSBEREICHE FÜR HÄRTEUMWERTUNG

Werkstoff	von		bis	
	580 HV	78,1 HRA	720 HV	78,1 HRA
	580 HV	59,5 HR45N	720 HV	66,4 HR45N
Kaltarbeitsstähle (C2)	210 HV	205 HB	620 HV	600 HB
	220 HV	18,8 HRC	840 HV	65,8 HRC
	210 HV	95,6 HRB	340 HV	109,5 HRB
	210 HV	110,7 HRF	340 HV	118,6 HRF
	220 HV	59,4 HRA	840 HV	84,5 HRA
	220 HV	16,4 HR45N	840 HV	72,4 HR45N
Schnellarbeitsstähle (D2/4)	589 HV	54,2 HRC	935 HV	67,6 HRC
	589 HV	77,9 HRA	935 HV	85,5 HRA
	589 HV	58,8 HR45N	935 HV	74,2 HR45N
Hartmetalle (E2)	780 HV	82,5 HRA	1760 HV	93,2 HRA
Nickel und Nickellegierungen mit hohem Nickelanteil (F1)	77 HV	77 HB	513 HV	479 HB
	164 HV	2,0 HRC	513 HV	50,0 HRC
	77 HV	30,0 HRB	309 HV	106 HRB
	119 HV	136 HK	382 HV	436 HK
	77 HV	73,0 HRF	309 HV	116,5 HRF
	112 HV	39,0 HRA	513 HV	75,5 HRA
	112 HV	8,0 HRD	513 HV	63,0 HRD
	171 HV	2,0 HR45N	513 HV	54,4 HR45N
Patronenmessing (F2)	77 HV	70,0 HRE	188 HV	108,5 HRE
	45 HV	42 HB	196 HV	169 HB
	60 HV	10,0 HRB	196 HV	93,5 HRB
Kupfer (F3) (ausgenommen Kupferbänder)	45 HV	40,0 HRF	196 HV	110,0 HRF
Kupfer (F3) (ausgenommen Kupferbänder)	40 HV	42,8 HK 0.5	130 HV	133,8 HK 0.5
	40 HV	40,2 HK 1	130 HV	138,7 HK 1
Aluminium Knetzeugnisse (F4)	44 HV	40 HB	189 HV	160 HB
	80 HV	28,0 HRB	189 HV	91,0 HRB
	44 HV	46,0 HRE	135 HV	101,0 HRE
Aluminium und dessen Legierungen (F5)	18 HV	17,1 HB	210 HV	199,5 HB
	80 HV	31,9 HRB	210 HV	95,7 HRB

Werkstoff	von		bis	
Werkzeugstahl 1.1243 (G1)	305 HV	297 HB	474 HV	474 HB
	305 HV	31,2 HRC	474 HV	48,0 HRC
	305 HV	950 MPa	474 HV	1550 MPa
	305 HV	65,9 HRA	474 HV	74,9 HRA
Werkzeugstahl 1.2714 (G2)	280 HV	279 HB	424 HV	419 HB
	280 HV	27,7 HRC	424 HV	43,1 HRC
	280 HV	880 MPa	424 HV	1370 MPa
	280 HV	62,9 HRA	424 HV	72,3 HRA

15.2 ASTM E140 - 12b (2019)

Die im alphaDUR mini zur Umwertung herangezogenen Tabellen der ASTM E140 - 12b (2019) gelten für folgende Werkstoffe und Härteskalen:

Werkstoff	von		bis	
Nicht austenitischer Stahl (1/2)	100 HV	100 HB	832 HV	739 HB
	238 HV	20,0 HRC	940 HV	68,0 HRC
	100 HV	55,0 HRB	234 HV	99,0 HRB
	100 HV	112 HK	940 HV	920 HK
	100 HV	88,2 HRF	137 HV	99,6 HRF
	100 HV	37,2 HRA	940 HV	85,6 HRA
	238 HV	40,1 HRD	940 HV	76,9 HRD
	238 HV	19,6 HR45N	940 HV	75,4 HR45N
Nickel und Nickellegierungen mit hohem Nickelanteil (3)	77 HV	77 HB	513 HV	479 HB
	164 HV	2,0 HRC	513 HV	50,0 HRC
	77 HV	30,0 HRB	309 HV	106 HRB
	119 HV	136 HK	382 HV	436 HK
	77 HV	73,0 HRF	309 HV	116,5 HRF
	112 HV	39,0 HRA	513 HV	75,5 HRA
	112 HV	8,0 HRD	513 HV	63,0 HRD
	171 HV	2,0 HR45N	513 HV	54,4 HR45N
	77 HV	70,0 HRE	188 HV	108,5 HRE

Werkstoff	von		bis	
Patronenmessing (4)	45 HV	42 HB	196 HV	169 HB
	60 HV	10,0 HRB	196 HV	93,5 HRB
	45 HV	40,0 HRF	196 HV	110,0 HRF
Kupfer (7) (ausgenommen Kupferbänder)	40 HV	42,8 HK 0.5	130 HV	133,8 HK 0.5
	40 HV	40,2 HK 1	130 HV	138,7 HK 1
Legierter Hartguss (8)	380 HV	357 HB	1000 HV	903 HB
	380 HV	35,0 HRC	1000 HV	70,0 HRC
Aluminium Knetzeugnisse (9)	44 HV	40 HB	189 HV	160 HB
	80 HV	28,0 HRB	189 HV	91,0 HRB
	44 HV	46,0 HRE	135 HV	101,0 HRE

16 Anhang 2: Lizenzinformationen

Die im Produkt integrierte Firmware beinhaltet Software von Fremdherstellern. Die folgenden Lizenzinformationen beruhen auf den Informationen des jeweiligen Fremdherstellers.

- 1) Software, die unter der GNU General Public License (GPL) oder unter der GNU Lesser General Public License (LGPL) lizenziert ist. Gemäß den Bestimmungen der GPL oder LGPL wird dem Endbenutzer auf Anfrage eine Kopie des Quellcodes zur Verfügung gestellt, der der GPL bzw. der LGPL unterliegt. Dieser Code wird OHNE JEGLICHE GARANTIE bereitgestellt, was auch die MARKTFÄHIGKEIT oder die EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK betrifft. Das Angebot, den Quellcode auf Anfrage zur Verfügung zu stellen endet 3 Jahre nach Lieferung unseres Produkts an den Kunden. Wenden Sie sich in diesem Zusammenhang bitte an die BAQ GmbH.
- 2) Crc16.c
Copyright 2001-2010 Georges Menie (www.menie.org)
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are

met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the University of California, Berkeley nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

BAQ GmbH
Hermann-Schlichting-Str. 14
38110 Braunschweig
Tel: 05307 / 95102 - 0
Fax: 05307 / 95102 - 20